

Månadsmöte 2017-01-10



Järnvägsolyckan i Getå

Föreläsare Micael Andersson



Massgraven på Norra kyrkogården.



Exakt byggd miniatyr av olycksplatsen på Järnvägsmuseet i Gävle.



Lok F 1200, år 2008.



Järnvägsolyckan i Getå



F 1200 har kört av banvallen och ned på landsvägen. De främre vagnarna ligger utbrända bakom loket, restaurangvagnen lutar i 45 graders vinkel mot banvallen.

Detaljer

Datum	1 oktober 1918
Plats	Getå
Koordinater	 58°39'55"N 16°15'12"Ö
Land	Sverige
Typ av incident	Urspårning
Orsak	Jordskred

Statistik

Tåg	1
Passagerare	170
Omkomna	42
Skadade	41











Tågsammansättning [redigera | redigera wikitext]

Det tåg som var inblandat i getåolyckan bestod av 11 fordon, inklusive loket^[13]:

- Angloket F 1200 (finns bevarat på Sveriges Järnvägmuseum i Gävle).
- Postvagnen DFo 1107 (förstörd vid olyckan)
- Godsvagnen F1 25591 (förstörd vid olyckan)
- Personvagnen C3d 2050 (förstörd vid olyckan)
- Personvagnen Co5 2039 (förstörd vid olyckan)
- Personvagnen Co1 1235 (förstörd vid olyckan)
- Personvagnen Co5 2044 (förstörd vid olyckan)
- Restaurangvagnen ABo3 2466 (reparerad efter olyckan, skrotad 1960)
- Sovvagnen Bo1 1015 (oskadad vid olyckan, skrotad 1949)
- Personvagnen BCo 1429 (oskadad, skrotad efter 1963)
- Extra godsvagnen G3 19003 (oskadad, skrotad 1952)

De flesta omkomna befann sig i vagnarna 2039 och 1235 som slog sönder varandra vid urspårningen.









